

Übersicht Hochwasserschäden 14.04.2018

Stand 16.05.2018

Seite 1

C. Rosebrock

Ort	Bereich	Schaden		geschätzte Kosten	Bemerkung
Schwalingen	Richtung B71	Brücke weg gespült	Mehlandsbach	142.350,00 €	Kreistraßenmeisterei zuständig
	Veerser Weg	Durchlass freigespült		350,00 €	
	Margarethenhof	Seitenräume weg gespült	Mehlandsbach	25.000,00 €	
	Kreisstraße K 20	Durchlass verschoben, Unterspü. Unterspülungen bei Brücke	Mehlandsbach	- €	
Brochdorf	Rutenmühle / Mühle	Seitenräume weggespült	Hahnenbach	1.500,00 €	geringer Bereich öffentlich
		Unterspülungen bei Brücke	Hahnenbach	- €	Großteil privat
Ilhorn	Kempen, Hufenbach	Seitenraum weg gespült		160,00 €	Grabenräumung
	Kempen Richtung Hesse	Seitenraum weg gespült		3.000,00 €	
		+ Graben versandet		1.000,00 €	
Tewel	Platenkamp	Brücke Seitenabstützung weg- gespült	Mehlandsbach	15.000,00 €	Risse im Auflager beobachten Neubau einplanen ca. Jahr 2020 to- Ablastung mit LK klären
	Platenkamp	Risse im Natursteinauflager Seitenraum weg gespült	Mehlandsbach	500,00 €	

Neuenkirchen	Schröers Hof Brücke	Seitenraum ausgespült	Hahnenbach	500,00 €	
	Überfahrt Hahnenbach	Seitenraum ausgespült	Hahnenbach	500,00 €	
	Oehrensweg	Wegeausspülung	Hahnenbach	500,00 €	
Delmsen	Reimerdinger Weg	Graben / Durchlässe versandet		1.000,00 €	Graben- Durchlassräumung erledigt
	Fußweg hinter Freibad	Ausspülungen / Versandungen	Hahnenbach	500,00 €	
	Freibadzulauf Hahnenbach	Zulauf versandet	Hahnenbach		
Sprengel	Vahlzener Straße	Graben / Durchlässe versandet		800,00 €	Graben- Durchlassreinigung
	Kostenzusammenstellung Brücke Schwalingen / B 71 - brutto		gesamt	192.660,00 €	
	Bauwerk ca.	120.000,00 €			
	Planung ca.	18.000,00 €			
	Bodenprobe ca.	3.100,00 €			
	Landkreis ca.	1.250,00 €			
	gesamt	142.350,00 €			